

ONEO in Landau: Ölaustritt an Transportleitung

Mitarbeiter der ONEO GmbH haben einen Ölaustritt an einer Leitung der Erdölförderstelle La 66 entdeckt. Die Leitung wurde sofort außer Betrieb gesetzt. Die zuständigen Behörden wurden informiert und überwachen die Arbeiten zur Beseitigung der Leckage, die ONEO umgehend aufgenommen hat. Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden ebenfalls informiert. Die Ursache des Austritts wird derzeit untersucht.

Für Fragen steht die Mailadresse buergerinfo@oneo.eu zur Verfügung.